


4号機 原子炉補機冷却海水ポンプ (C) の不具合について



柏崎刈羽原子力発電所 4号機 海水熱交換器建屋 地下中1階