



**区分：その他**

号機	7号機	
件名	原子炉圧力容器内の清掃における異物の確認について	
不適合の概要	<p>2020年9月14日、7号機原子炉圧力容器の炉内清掃において、異物（約120mmの金属製の切り屑のような物、1本）を確認しましたのでお知らせいたします。</p> <p>現在、7号機は停止中であり、原子炉圧力容器内の燃料はすべて使用済燃料プールで保管されていることから、確認した異物が燃料の健全性に影響を与えることはありません。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>回収前（原子炉圧力容器内）</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>回収後</p> </div> </div>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他</span></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	同日、確認された異物を回収しています。	