


区分：Ⅲ

<p>号機</p>	<p>7号機</p>	
<p>件名</p>	<p>フィルタベントエリア（屋外）におけるけが人の発生について</p>	
<p>不適合の概要</p>	<p>2020年12月15日午後6時30分頃、7号機フィルタベントエリア（屋外）において、配管サポートの溶接作業に従事していた協力企業作業員が片づけ作業を行っていたところ、梯子から転落しました。</p> <p>昨日は痛みもなかったことから帰宅しておりますが、本日の朝になり、腰に痛みを感じたことから、病院で診察を受けております。</p> <p>なお、本人に意識はあり、身体汚染はありません。</p>  <p>けがの発生状況（尻餅をついて腰部を打撲）</p>	
<p>安全上の重要度／損傷の程度</p>	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>対応状況</p>	<p>病院で診察した結果「腰部打撲」と診断され、負傷部への痛み止め注射処置を受けております。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p>	

7号機フィルタベントエリア（屋外）におけるけが人の発生について

