
## 区分:Ⅲ

号機	_	
件名	大湊側エリア北側(屋外)におけるけが人の発生について	
不適合の 概要	2021 年 5 月 12 日午前 11 時 30 分頃、大流作業を実施していた協力企業作業員 1 名が、 その後、業務車にて病院へ搬送され、診察 なお、本人は自力歩行が可能で、身体汚染	誤って手鎌で右足膝を切創しました。
安全上の重	<安全上の重要度>	<損傷の程度>
要度/損傷 の程度	安全上重要な機器等 / その他	<ul><li>□ 法令報告要</li><li>■ 法令報告不要</li><li>□ 調査・検討中</li></ul>
対応状況	病院で診察した結果「右膝関節切創」と診断され、傷口への縫合を受けております。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行い、再発防止に努めてまい ります。	

## 大湊側エリア北側(屋外)におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所 大湊側 屋外