

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について (第1報) 続報・**最終報**  
2022年2月19日

(※本日 18:35 プレスの続報)

東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所  
TEL: 0257-45-3131

本日、当所において消防署から火災と判断された事象が発生しました。  
状況は以下の通りです。

発生場所	7号機 タービン建屋大物搬入口エリア	
	管理区域 ・ <b>非管理区域</b>	
発生時刻 (当社確認時刻)	14時 46分 頃 (消防への連絡判断)	
状況	<del>火災</del> ・ <del>発煙</del> 焦げ痕	
燃えたもの	開閉器(モータ)給電ケーブル	
消防署による判断	19時 05分 頃	
	確認中	火災でない ・ <b>火災</b> ・ 鎮火
当該プラントの運転状況	運転中 ・ <b>停止中</b>	
当該プラントへの影響	<b>影響無し</b> ・ 影響有り	
負傷者の有無	確認中	
		<b>無し</b> ・ 有り ( ___ 名)
現時点における外部への放射能の影響	確認中	
		<b>無し</b> ・ 有り

\* 第\_\_報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。  
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

## ○備考 (補足事項)

2月14日に電動シャッターが動作しなかったため、本日、当該シャッターの点検を行ったところ、モータ給電ケーブルに焦げ痕を発見しました。

この事で、当該設備に発煙・発煙等はなく、通電もないことから、本日、一般回線にて公設消防に連絡し、公設消防による現場確認の結果、明らかなる焼損が認められたため、火災と判断されました。なお、鎮火についてお公設消防に確認いたしております。本件につきましては、公表区分「E」として取り扱うこととし、今後、本事象の原因等について、調査いたします。

以上

# 火災発生場所伝達図

