





区分：Ⅲ

号機	6/7号機	
件名	廃棄物処理建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2024年9月12日午後4時40分頃、6/7号機廃棄物処理建屋地下3階（非管理区域）において、協力企業作業員が空調機用冷凍機の点検用機材を持ち上げる際に、腰痛を訴え、自立歩行が困難な状態となったため、業務車にて医療機関へ搬送しました。</p>  <p>長さ：約 46cm 直径：約 14cm 重さ：約 15kg 形状：円筒型 材質：鉄製</p> <p>けがの発生状況 (点検用機材を持ち上げた際に腰を痛めた)</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院で診察の結果、「急性腰痛症」と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

6/7号機廃棄物処理建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について



地下3階



地下2階

発生場所
(換気空調補機常用冷却水系冷凍機室)