



**区分：Ⅲ**

号機	—				
件名	中央土捨場エリア（展望台エリア）におけるけが人の発生について				
不適合の概要	<p>2025年1月27日午後2時30分頃、中央土捨場エリア（展望台エリア）において、玉掛け作業中の協力企業作業員が、高さ約60cmのコンクリート部材からゴムマットに足を下ろした際、左足首をくじきました。</p> <p>その後、様子を見ていましたが、痛みが引かないことから、午後5時47分に業務車にて医療機関へ搬送しました。</p>  <p>状況写真</p>				
安全上の重要度／損傷の程度	<table border="1"><tr><td>&lt;安全上の重要度&gt;</td><td>&lt;損傷の程度&gt;</td></tr><tr><td>安全上重要な機器等 <u>その他</u></td><td><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</td></tr></table>	<安全上の重要度>	<損傷の程度>	安全上重要な機器等 <u>その他</u>	<input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中
<安全上の重要度>	<損傷の程度>				
安全上重要な機器等 <u>その他</u>	<input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中				
対応状況	<p>病院で診察の結果、「左足関節捻挫」と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>				



柏崎刈羽原子力発電所 屋外エリア