

(お知らせメモ)

中央制御室床下における水平分離板に係る点検状況について

2017年1月26日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

当所は現在、1, 2, 3, 6号機の中央制御室床下において、水平分離板の設置状況について点検を進めておりますが、昨日（1月25日）までの点検状況は以下の通りです。

【点検状況】

号機	点検終了枚数 / 設置枚数	不適合是正枚数	点検計画・実績
1号機	15枚 / 601枚	0枚	1月25日～3月中旬
2号機	0枚 / 490枚	0枚	2月中旬～3月下旬
3号機	456枚 / 456枚	0枚	点検終了
6号機	0枚 / 934枚	0枚	1月下旬～2月下旬

【特記事項】

- ・1月25日より1号機について点検を開始しておりますが、新たな不適合は確認されませんでした。

以上

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131（代表）