(お知らせメモ)

中央制御室空調ダクトの点検状況について

2018年1月25日 東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所

当所では現在、1号機から7号機の中央制御室換気空調系ダクトについて点検を進めておりますが、1月24日時点までの点検状況は以下の通りです。

現状、法令報告となる事象は発生しておりません。

【点検状況】

号機	点検開始日	点検終了日	点検状況
1 号機	2018年2月7日予定		_
2 号機	2018年2月14日予定		_
3 号機	2017年12月11日		_
4 号機	2018年2月14日予定		_
5 号機	2017年7月27日		*1
6 号機	2017年5月29日	2017年12月15日	良
7 号機	2017年4月28日	2017年12月8日	良 ^{※2}

【特記事項】

・前回の公表(1月11日)以降、新たな不適合は確認されませんでした。

<以下、お知らせ済みの内容>

※1:中央制御室換気空調系ダクト外気取入口点検時、微小な腐食孔 2 箇所を確認しました。当該ダクトの応急処置は実施済みです。

※2:中央制御室換気空調系ダクトおよびコントロール建屋常用電気品区域空調ダクト外 気取入口点検時、微小な腐食孔5箇所を確認しました。当該ダクトの応急処置は実 施済みです。

> 【本件に関するお問い合わせ】 東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131 (代表)