

## 【参考】プレス公表 継続対応中件名リスト

号 機	件 名
3号機	柏崎刈羽原子力発電所での火花・異臭の発生について（第1報、第2報、第3報）（区分Ⅰ）

## 【参考】プレス公表（運転保守状況）

お知らせ日	号機	件名	内容
2018年 1月15日	3号機	柏崎刈羽原子力発電所での火花・異臭の発生について (第1報、第2報、第3報) (区分I)	<p><b>【発生状況】</b>  2018年1月15日午前11時59分頃、3号機海水熱交換器建屋（非管理区域）地下1階の非常用電気品室において電源盤の点検による電源停止操作を実施していたところ、480V電源系の受電用遮断器の「切」操作が出来ないことを確認しました。このため、480V電源系の受電用遮断器の上流側に設置されている6900V電源の遮断器を開放したところ、480V電源系の受電用遮断器の内部より火花の発生と異臭が確認されたことから午後0時4分に119番通報を実施しました。なお、現場では炎・煙は確認されておらず、消火活動等は行っておりません。  公設消防による現場検証の結果、午後0時39分に「鎮火」確認、午後1時46分に「火災」と判断されました。  なお、当該遮断器以外の設備に異常は確認されておらず、プラントに安全上の影響はありません。  (2018年1月15日お知らせ済み)</p> <p><b>【対応状況】</b>  今後、当該遮断器を工場へ搬出し原因調査を行います。なお、遮断器については電源盤の点検終了後に常備していた予備遮断器（新品）にて復旧する予定です。</p>