

平成 19 年 4 月 10 日

定期検査中の 4 号機タービン建屋内における油漏れについて

4 号機は定期検査中ですが、平成 19 年 4 月 9 日午後 2 時 45 分頃、タービン建屋地下 1 階の非常用ディーゼル発電機*¹ (A) 室内の床下に油が溜まっていることを当社社員が発見いたしました。

漏れた量は約 200 リットルで、今後、回収作業を行います。

これまでの調査において、4 月 6 日、同室内にある油ドレンサンプ*² に油の補給作業を実施していたことがわかりましたが、今後、油漏れの原因について調査いたします。

これによる外部への放射能の影響はありません。

以 上

* 1 非常用ディーゼル発電機

所内電源喪失時に所内へ電源を供給するためのディーゼルエンジン駆動の非常用発電機。

* 2 油ドレンサンプ

非常用ディーゼル発電機室内の機器で使用された油を処理するために一時貯蔵する槽。