

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について（午前2時50分現在）

平成25年9月20日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

平成25年9月20日午前2時25分頃に地震が発生しておりますが、現在の運転状況は以下のとおりです。

号機名	地震発生前の運転状況		現在の運転状況	
	運転	停止	運転	停止
1		○		○
2		○		○
3		○		○
4		○		○
5		○		○
6		○		○

なお、発電所内で観測された地震の加速度の最大値は、
6号機原子炉建屋基礎版における水平41.5ガル、垂直20.7ガルでした。

外部への放射能の影響 無し

発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストの指示値は本地震の前後に有意な変動はなく、現時点で本地震による外部への放射能の影響は確認されていません。

また、原子炉への注水（1～3号機）、使用済燃料プールの冷却（1～4号機）、プラント主要パラメータ、原子炉内および原子炉格納容器内への窒素ガス注入（1～3号機）、水処理設備の運転、主要電源設備等に現時点で異常は確認されていませんが、汚染水タンク設備については、現在確認中です。

現在、本地震によるけが人はありません。

以上