

福島第二原子力発電所の現況（2019年12月2日）

当所3号機における非常用ディーゼル発電機（B）の点検完了について

当所3号機非常用ディーゼル発電機（B系）の点検については、11月29日までに、点検および機能確認が完了し、健全であることを確認しました。

今後、当所における点検対象の非常用ディーゼル発電機5台（3号機：2台、4号機：3台）についても、準備が整い次第、点検を実施してまいります。

当該の点検結果については、あらためてお知らせします。

（以下、[2019年8月22日お知らせ済み](#)）

2018年9月に柏崎刈羽原子力発電所1号機において、非常用ディーゼル発電機（B系）の過給機*の軸に固着が確認されたことを受けて、同型の機器を確認した結果、当所3・4号機が点検対象となりました。

このたび、3号機の準備が整ったため、9月3日より、非常用ディーゼル発電機の点検を実施いたします。

当該の点検については、11月下旬まで実施する予定で、結果については、改めてお知らせします。

今後、4号機においても、準備が整い次第、点検を実施してまいります。

以上

* 過給機

機関の排気ガスのエネルギーを利用したタービンを回すことにより、燃焼用空気を圧縮して機関に供給する装置（ターボチャージャー）。



3号機非常用ディーゼル発電機（B系）過給機