

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年 2月14日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	燃料取替機補助ホイス(炉内点検用治具等取扱設備)において、エアブレーキ用の部品の取付ボルト(2本)に固着が認められたため、当該ボルトの交換及びボルト穴の補修(加工)を実施。	GIII	
2	1号機	燃料取替機の主ホイス、補助ホイス、走行台車、及び横行台車駆動用減速機において、グリス注入時の空気抜き用排気口の栓(キャップ:4個)に経年劣化による割れ及び取外(保管)されたままの状態が認められたため、当該栓を交換。	GIII	