

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 3月16日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | |
|-----|-------------|--|-------|--|
| 1 | 3号機 | 燃料取替機ホイストワイヤーにおいて、不具合(ホイストワイヤーの素線浮き(2本)によりワイヤーカバーと接触し異音が発生)が認められたため、当該ホイストワイヤーを点検・修理。 | G III | |
| 2 | 1・2号廃棄物処理設備 | 洗濯廃液系逆洗水受タンク(A)出口配管において、配管詰まりが認められたため、当該配管を点検・清掃。 | G III | |
| 3 | その他 | 3号機燃料取り出し作業に従事する燃料交換機運転員(委託者)の保安教育において、平成26年度の実施計画が策定されていないことが保安検査で確認されたため、対応を検討。なお、実施計画を作成し、保安教育を実施済。 | G II | |