

福島第二原子力発電所における不適合発生・処理状況について
(平成26年度第3四半期)

平成27年3月4日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

- 平成26年10月1日～平成26年12月31日の間に不適合管理委員会で審議された「不適合」は、227件ありました。
そのうち、是正処置等を講じ処理完了した件数は、34件*でした。
※処理完了件数は平成27年1月1日現在
- 不適合の発生および処理状況の詳細については、添付資料ー1「不適合発生・処理状況」参照。
- 不適合管理委員会において審議された全件名については、「不適合の公表区分」に応じて、プレス発表または当所ホームページ上において全数公表しております。

＜原子力発電所における不適合の是正管理＞

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。

その中で、「不適合」*が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正処置等を講じることとしております。

*不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。

不適合管理グレード分け（不適合管理委員会にて決定）

なお、平成22年4月1日より以下のようにグレード区分を変更いたしました。

（従来のグレード区分については次ページに参考掲載しております。）

- GⅠ : 是正処置*¹・予防処置*²を確実に実施すべき重要なことから
- GⅡ : 是正処置*¹を確実に実施すべきことから
- GⅢ : 修正処置*³などを伴うことから
- 対象外 : 消耗品の交換等のことから

※1 是正処置：不適合の原因を除去するための処置（＝再発防止対策）

※2 予防処置：是正処置を他発電所へ展開する処置（＝水平展開）

※3 修正処置：当該不適合を除去するための処置（＝修理、修正）

以上

(参考)





平成22年3月31日以前に適用された不適合管理グレード分け

不適合管理グレード分け（不適合管理委員会にて決定）

- A s 区分 : 法令、安全協定に基づく報告
プラントの性能、安全性に重大な影響を与えることがら
- A 区分 : 定期検査工程へ大きな影響を与えることがら
- B 区分 : 国の検査等で指摘を受けた不適合
運転監視の強化が必要なことがら
- C 区分 : 品質保証の要求事項に対する軽微な不適合
- D 区分 : 通常のメンテナンス範囲内のことがら
- 対象外 : 消耗品の交換等のことがら





福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（平成26年10月～平成26年12月分）

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	0	0	0	0	0	0	0
G II	2	0	0	1	1	3	7	14	13
G III	63	29	50	15	33	8	198	180	0
対象外	2	0	4	3	3	3	15	15	0
総計	67	29	55	19	39	18	227	193	
処理状況	完了	9	7	6	6	3	3	34	
	処理中	58	22	49	13	36	15	193	







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（平成26年4月～平成26年12月分）

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	1	0	0	0	0	0	1
G II	11	4	4	3	4	13	39	30	
G III	126	65	115	63	80	30	479	354	
対象外	6	3	7	3	8	9	36	0	
総計	143	73	126	69	92	52	555	385	
処理状況	完了	48	19	35	24	17	27	170	
	処理中	95	54	91	45	75	25	385	







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（平成25年4月～平成26年3月分）

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	0	0	0	0	0	1	1
G II	15	8	9	2	5	19	58	8	
G III	130	135	111	75	154	57	662	257	
対象外	7	11	6	3	2	10	39	0	
総計		152	154	126	80	161	87	760	266
処理状況	完了	88	94	70	59	109	74	494	
	処理中	64	60	56	21	52	13	266	



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（平成24年4月～平成25年3月分）


発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	1	0	1	2	0	2	6	2
G II	15	4	5	3	6	26	59	3	
G III	161	139	132	108	142	49	731	178	
対象外	4	2	3	4	2	6	21	0	
総計	181	145	141	117	150	83	817	183	
処理状況	完了	133	105	98	75	141	82	634	
	処理中	48	40	43	42	9	1	183	




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（平成23年4月～平成24年3月分）

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	46	11	7	12	0	0	76	5
G II	36	15	23	21	19	31	145	18	
G III	639	341	599	378	234	136	2327	532	
対象外	9	3	12	4	2	4	34	0	
総計	730	370	641	415	255	171	2582	555	
処理状況	完了	574	272	482	296	243	160	2027	
	処理中	156	98	159	119	12	11	555	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（平成22年4月～平成23年3月分）


	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	G I	6	3	1	1	1	1	13	7
	G II	51	24	17	32	7	28	159	23
	G III	650	382	257	488	153	128	2058	214
	対象外	4	7	4	7	1	10	33	0
	総計	711	416	279	528	162	167	2263	244
処理状況	完了	638	367	220	480	160	154	2019	
	処理中	73	49	59	48	2	13	244	




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（平成21年4月～平成22年3月分）

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	AS	3	0	2	1	0	1	7	2
A	6	4	3	3	0	2	18	1	
B	2	0	4	3	1	6	16	0	
C	14	18	38	36	7	13	126	4	
D	358	301	529	460	156	55	1859	48	
対象外	1	3	5	4	0	7	20	0	
総計	384	326	581	507	164	84	2046	55	
処理状況	完了	372	302	564	505	164	84	1991	
	処理中	12	24	17	2	0	0	55	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（平成20年4月～平成21年3月分）

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	AS	0	3	1	0	1	0	5	0
A	6	0	0	1	0	1	8	0	
B	3	8	7	4	3	2	27	0	
C	27	32	43	21	5	10	138	0	
D	462	465	586	283	161	68	2025	8	
対象外	12	4	14	8	3	11	52	0	
総計	510	512	651	317	173	92	2255	8	
処理状況	完了	509	509	647	317	173	92	2247	
	処理中	1	3	4	0	0	0	8	


グレード別内訳(件数表示)



処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)



処理中内訳(件数表示)

