

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年11月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 備考 |
|-----|-----|--|------|----|
| 1 | 2号機 | 補機冷却海水系配管点検において、配管内部ライニング(被覆)に不良(孔食57箇所)が認められたため、当該ライニングを点検・修理。 | GⅢ | |
| 2 | 3号機 | 高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備清水加熱器ポンプ主軸において、軸封リング取付部に物理的侵食が認められたため、当該主軸を点検・修理。 | GⅢ | |