

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成28年12月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 6 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	燃料プール冷却浄化系排水止め弁において、動作不良(弁の閉固着)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	
2	2号機	非常用ガス処理系加熱用ヒータ(B)交流不足電圧継電器において、動作不良(ヒータ受電状態で電圧低下を検出)が認められたため、当該継電器を点検・修理。	GⅢ	
3	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(B)潤滑水流量指示計において、指示値不良(指示針が動かない)が認められたため、当該流量指示計を点検・修理。	GⅢ	
4	3・4号廃棄物処理設備	換気空調系廃棄物処理建屋中央制御室給気フィルタユニットにおいて、下部保温材部より水滴の滴下(約60分に1滴)が認められたため、当該原因調査・対策検討。 なお、滴下箇所に仮設受け容器を設置。	GⅢ	
5	3・4号廃棄物処理設備	消火系屋外埋設配管において、配管から地上へ消火用水の漏えい(2箇所)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、当該箇所の上流弁を全閉にし漏えい停止。	GⅢ	
6	サイトバンカ	サイトバンカ貯蔵プールにおいて、プール水面に浮遊物(薄いシートの切れ端1枚(約15cm×8cm))が認められたため、当該原因調査・対策検討。 なお、浮遊物は回収済み。	GⅢ	