

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 7月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	計装用圧縮空気系気水分離器(B)用ドレントラップ(湿分分離器)において、動作不良(ドレントラップ排水せず)が認められたため、当該ドレントラップを点検・修理。	GⅢ	
2	3号機	下部中央制御室煙感知器連動防火ダンパー保温材において、カバーの剥がれが認められたため、当該保温材を交換。	GⅢ	
3	1・2号廃棄物処理設備	換気空調系廃棄物処理建屋冷凍機(B)において、「冷凍機B過冷却」警報が発生し、自動停止したことが認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	