

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年11月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 4 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	換気空調系コントロール建屋電気品室給気処理装置エアフィルターにおいて、エアフィルター(全9個中4個)に破れが認められたため、当該エアフィルターを交換。	G III	
2	2号機	換気空調系コントロール建屋電気品室給気処理装置において、入口扉の歪みによる空気の吹き出し(汚染なし)、入口扉固定用ハンドル全6箇所中1箇所の折損、及び給気処理装置パッケージつなぎ目より淡水のしみ出し(汚染無し)が認められたため、当該箇所を点検・修理。	G III	
3	その他	免震重要棟PHS制御装置において、「全機能停止」警報が発生し、約2分間電話の発着信が出来ないことが認められたため、当該原因調査・対策検討。 なお、システムは自動で再起動し復旧。	G III	
4	その他	モニタリングポスト用蓄電池、1・2号機放水口モニター用蓄電池及び3・4号機放水口モニター用蓄電池において、双葉地方広域市町村圏組合火災予防条例に基づく蓄電池設置時の届出がなされていないことが認められたため、当該原因調査・対策検討。 本件を双葉広域消防本部富岡消防署に報告し、内容を確認していただいた結果、立入検査等にて現場確認を実施しており、設備上は問題はないとの回答であったため、速やかに提出。	G II	