

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年12月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	循環水ポンプ室(B)仮設排水ポンプにおいて、自動起動しないことが認められたため、当該ポンプを交換。	GⅢ	
2	その他	平成28年度原子力発電所周辺環境放射能測定結果(年報)報告書において、当所の空間線量率一覧表に福島第一原子力発電所の空間線量率指示値が記載されている誤記が認められたため、当該誤記を訂正及び原因調査・対策検討。なお、報告書は福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会環境モニタリング部会に提出及び当社ホームページ掲載。	GⅢ	