

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成30年 2月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	補機冷却海水系原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)貝殻除去装置において、出口側蓋下部より海水のにじみが認められたため、当該貝殻除去装置を点検・修理。 なお、補修剤により応急処置を実施し、にじみなし。	GⅢ	