

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年 4月18日(水)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 4月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 5 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	非常用ガス処理系湿分除去装置(B)差圧指示計において、指示値不良(指示値の精度外れ)が認められたため、当該指示計を交換。	GⅢ	
2	3号機	海水熱交換器建屋(南側)1階大物搬出入口脇壁面において、雨漏れが認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、拡大防止処置として、土のうを設置。	GⅢ	
3	3号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室冷凍機(A)空冷コンデンサーにおいて、設置架台に腐食(錆)が認められたため、当該架台の腐食箇所を交換。	GⅢ	
4	その他	木戸川取水設備用No. 1サージタンク内部の液位調整弁(フロート弁)において、動作不良(満水時に全閉にならず)による排水配管から側溝への漏水が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	
5	その他	木戸川取水設備用No. 1サージタンクにおいて、設置架台に腐食(錆)が認められたため、当該架台を点検・修理。	GⅢ	