

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年 9月26日(水)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 9月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 5 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備給気フィルターにおいて、詰まりが認められたため、当該給気フィルターを交換。	GⅢ	
2	1号機	非放射性ドレン移送系高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備スチームドレン系サンプにおいて、油の混入が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	
3	1号機	水処理建屋消火系圧力調整用消火ポンプ(A)出口逆止弁において、シート部に漏えい(消火ポンプ出入口の差圧低下)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	
4	3号機	換気空調系原子炉建屋外気差圧計において、指示不良(検出器が同一である2つの計器の指示値差異)が認められたため、当該差圧計を点検・修理。	GⅢ	
5	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋搬入口用クレーンにおいて、ワイヤーロープに変形(潰れ)が認められたため、当該ワイヤーロープを交換。	GⅢ	