

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 2月27日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	加熱蒸気戻り系スチームトラップ(湿分分離器)本体とボンネット(蓋)との間より加熱蒸気の漏えい(当該部より非放射性蒸気約10cmの吹き出し及び近傍床面に約2.6リットルの凝縮水汚染なし)が認められたため、当該スチームトラップを点検・修理。 なお、当該スチームトラップの前後弁を閉じ、蒸気の漏えいは停止。	GⅢ	2月24日