

2019年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2019年 4月15日(月)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 4月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	1号機	主排気ダクト継手部において、当該部より空気の漏えい(2箇所)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、充填材による補修を行い漏えいは停止。本事象による外部への放射能の影響なし。	GⅢ	4月12日	<a href="#">4月12日公表済み</a>

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	2号機	補機冷却海水系原子炉補機冷却系第2中間ループ用渦流フィルター(C)バイパス配管連絡弁又は、原子炉補機冷却系第2中間ループ・タービン補機冷却系熱交換器出口バイパス配管連絡弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	4月11日	
2	その他	水処理建屋電気品室空調機(2台)において、Vベルトに亀裂が認められたため、当該ベルトを交換。	GⅢ	4月12日	