

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 5月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	主排気ダクト継手部(主排気筒付近)において、変形が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	5月8日
2	廃棄物処理設備	加熱蒸気戻り系スチームトラップ(湿水分離器)バイパス弁において、弁内部に減肉が認められたため、当該弁を交換。	GⅢ	5月9日