

2019年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2019年 5月27日(月)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 5月27日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ: 該当なし

区分Ⅱ: 該当なし

区分Ⅲ: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系非常用ディーゼル発電設備(A)給気ファン(B)(非管理区域)の出口キャンバスダクト(たわみ継手部)において、破損(約2cm×5cmの亀裂)が認められたため、当該部を点検・修理。 なお、当該給気ファンは現在停止中であり、亀裂部はアルミテープにて処置済み。	GⅢ	5月25日
2	3・4号廃棄物処理設備	固化系乾燥機振動記録計において、動作不良(主電源をONするも電源が入らない)が認められたため、当該記録計を交換。	GⅢ	5月22日
3	その他	2号機タービン建屋2階及び3号機タービン建屋2階の雑固体廃棄物仮設集積所において、設営時に作成されるべき「仮設集積場所設営許可申請書」の未作成が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、「指定可燃物貯蔵届出」は管轄消防署へ届出済み。	GⅢ	5月23日