

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 5月31日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	換気空調系主冷凍機(C)の点検期限を点検計画に基づき本格点検を2019年5月としていたが、保全計画書改訂までに点検期限を超過することから、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検期限を2020年2月まで延長。	GⅢ	5月29日
2	3号機	換気空調系タービン建屋給気ファン(B)出口キャンバスダクト(たわみ継手部)において、破損(約2cm×7cm)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、破損箇所については、アルミテープにて応急処置済み。	GⅢ	5月29日