

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 6月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	使用済燃料プール内の燃料集集体上部(プール座標:P5044)に繊維状の糸くずがあることが認められたが、使用済燃料の貯蔵及び冷却に影響ないものと判断。	GⅢ	6月3日
2	4号機	補機冷却海水系バイパス配管において、内面ライニング(被覆)の剥離が認められたため、当該配管を交換。	GⅢ	6月4日