

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 6月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	その他	発電所構内危険物倉庫において、第三石油類の最大貯蔵量超え(最大貯蔵量6,000リットルに対し10,032リットルを貯蔵)が認められた。 なお、管轄消防署へ消防法に基づく指定数量の倍数変更届を2019年6月18日に提出し、同日受理された。	GII	6月17日	<a href="#">6月18日公表済み</a>

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	1号機	残留熱除去機器冷却海水系海水放出弁(B)において、動作不良(弁全閉前に閉動作が停止)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	6月17日	