

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 7月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	サイトバンカ	サイトバンカ建屋2階貯蔵プール室北側床面(管理区域)において、雨水の流入跡が認められたため、当該部を点検・修理。	GⅢ	7月5日
2	サイトバンカ	換気空調系サイトバンカ設備入退域エリア空調機において、「保護回路動作」警報の発生(自動停止及び再起動不能)が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	7月6日