

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 7月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	補機冷却海水系配管(SW-8, 10, 12, 16, 29, 30)の点検期限を2019年8月としていたが、2019年10月上旬まで関連系統(残留熱除去機器冷却系(B))が点検中であり、当該系統を点検することにより、使用済み燃料プールの代替冷却設備の予備機が確保できなくなることからリスク低減を図るため、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検期限を2019年11月まで延長。	GIII	7月22日