

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 8月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	補機冷却海水系原子炉補機冷却系第2中間ループ海水熱交換器電解鉄イオン供給配管空気抜き弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	8月18日
2	3・4号廃棄物処理設備	3号機廃棄物処理補機冷却海水系ポンプ(B)出口配管排水弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	8月17日