

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 9月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	コントロール建屋屋上階扉(#3-C/B-RF-No. 15)において、扉鍵不良(室内側から施錠できず)が認められたため、当該扉を点検・修理。 なお、応急処置として、外側と室内側のドアノブを交換し、施錠可能。	GIII	9月18日