東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2019年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2019年11月29日(金)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年11月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1		換気空調系可燃性ガス濃度制御系(A)空調機室排気隔離弁用電磁弁入口フィルターにおいて、フィルター本体継手部より空気の漏えいが認められたため、当該フィルターを点検・修理。なお、当該隔離弁空気元弁を全閉し、漏えいは停止。	GⅢ	11月28日