

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年12月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	換気空調系中央制御室冷凍機(B)の点検期限を2019年12月としていたが、3号機換気空調系中央制御室冷凍機(A)の不具合に伴い工程変更が生じたため、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検期限を2020年2月まで延長。	GⅢ	12月12日
2	1号機	プロセス放射線モニター系非常用ガス処理系排ガス放射線モニター試料採取ポンプ2において、異音と振動が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	12月13日