

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 4月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	残留熱除去機器冷却海水系海水放出弁において、配管継手部のライニング(被覆)に剥離及び同系放出弁バイパス弁の配管継手部に腐食が認められたため、当該箇所を点検・修理。	GⅢ	4月8日
2	3号機	換気空調系タービン建屋排気ファン(B)軸継手(負荷側)軸受油面液位サイトグラスにおいて、カバー内に油溜まりが認められたため、当該液位サイトグラスを点検・修理。	GⅢ	4月8日