

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 4月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	1・2号機サービス建屋2階脱衣所前階段(管理区域)において、天井裏生活排水配管から滴下(約3秒に1滴、汚染なし)が認められたため、当該排水管を点検・修理。 なお、応急処置として滴下箇所を受皿設置済。	GⅢ	4月17日
2	4号機	換気空調系非常用ディーゼル発電設備(A)給気ファン(B)出口側キャンパスダクト(たわみ継手部、非管理区域)において、空気の漏えい(2箇所)が認められたため、当該箇所を点検・修理。なお、給気ファンを(B)から(A)に切替、空気漏えいは停止。	GⅢ	4月18日