

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 6月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)において、伝熱管全3328本中、1本に内面減肉が認められたため、当該伝熱管に閉止栓取付。	GⅢ	6月2日
2	その他	消火系電動機駆動消火ポンプ軸継手(反負荷側)軸封部において、温度上昇が認められたため、当該箇所を点検・修理。	GⅢ	6月1日