

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 6月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	復水補給水系復水貯蔵タンク連絡通路壁において、腐食(2箇所)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、応急処置として軽量鉄板にて塞ぎ、不燃テープを貼付け外気からの流入は停止。	GIII	6月17日