

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 9月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系タービン建屋給気フィルターにおいて、詰まりが認められたため、当該フィルターを交換。	GⅢ	9月4日
2	サイトバンカ	プロセス放射線モニター系サイトバンカ建屋換気系排気放射線モニター(A)において、試料採取ポンプの流量低下が認められたため、当該ポンプを点検・修理。 なお、換気系排気放射線モニター(B)試料採取ポンプは運転中のため、機能上問題ない。	GⅢ	9月2日