

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 2月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系コントロール建屋中央制御室加湿器液位調整弁前弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、加湿器を運転中は当該弁は「全開」としており加湿器の運転に影響はない。	GⅢ	1月29日
2	1・2号廃棄物処理設備	消火系屋内消火栓設備廃棄物処理建屋2階屋内消火栓(FHRW-18)において、消火栓内の弁と消火栓の扉の接触により約160ccの漏水(非放射性水)が認められたため、当該消火栓を点検・修理。 なお、他の消火栓が同様の構造となっていないことを確認中。	GⅢ	1月29日