

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 2月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	2月15日の地震により、原子炉建屋5階使用済燃料プール排気ダクト継手部において、水の滴下(汚染なし)が認められたため、当該継手部を点検・修理。 なお、応急処置として滴下箇所を受皿設置済。現在、滴下は停止している。	GIII	2月15日