

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 4月 8日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	サイトバンカ建屋東側屋外オープントレンチ排水ポンプ(C-E1)制御回路において、ヒューズ切れが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該トレンチ内の集水柵からトレンチ内へ雨水が流出していた場合は、可搬型水中ポンプにて排水を実施。	GⅢ	4月6日