

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 5月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	タービン建屋換気空調系給気ファン(C)において、過負荷による自動停止が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、タービン建屋換気空調系は、他の給気ファンにより換気できているため、建屋の負圧維持に影響はない。	GⅢ	5月23日