

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 6月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	コントロール建屋2階中央制御室空調機械室(非管理区域)内消火栓(C-14)バルブにおいて、シート部に漏えい(約1秒に1滴、非放射性水)が認められたため、シート部に漏えいが確認されたバルブの下流側にバルブを追加。 なお、バルブを二重に取り付け漏えいは停止。消火機能に問題ない。	GⅢ	6月1日