

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 8月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	サブドレンポンプ(P-5)において、排水不良が認められたため、当該ポンプを点検・修理。 なお、横引管にて隣接しているサブドレンへ雨水は送られる構造となっているため、排水処理に影響はない。	GⅢ	8月6日
2	1・2号廃棄物処理設備	サブドレンポンプ(P-4)において、排水不良が認められたため、当該ポンプを点検・修理。 なお、横引管にて隣接しているサブドレンへ雨水は送られる構造となっているため、排水処理に影響はない。	GⅢ	8月6日
3	その他	事務本館西側車庫内の電気自動車充電用コンセントに絶縁不良が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、電気自動車の充電は車庫内の別のコンセントで実施できるため、電気自動車の充電に影響はない。	GⅢ	8月6日