

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年11月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	原子炉建屋6階に設置している遠隔操作監視装置のうち「炉心上部」を監視しているカメラにおいて、左右方向にカメラを旋回できないことが認められたため、当該カメラと制御装置を点検・修理。 なお、左右に旋回できない状態ではあるが、炉心上部の監視に影響はない。 また、使用済燃料プールの監視は別のカメラで出来ていることから、燃料の監視に影響はない。	GIII	10月29日