

平成 18 年 8 月 24 日

1 号機原子炉建屋室内におけるダスト放射線モニタ指示値の上昇について

東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

当所 1 号機は、平成 18 年 7 月 24 日より調整運転中ですが、8 月 21 日頃から原子炉建屋 2 階原子炉冷却材浄化系ポンプ\*<sup>1</sup> (A) 室内に設置しているダスト放射線モニタ\*<sup>2</sup> の指示値に緩やかな上昇傾向を確認したため、調査を行っていたところ、8 月 23 日午後 6 時 30 分頃、当該ポンプ (A) の入口配管接続部からの微量な水のにじみを確認しました。

今後、原因調査を行い、必要な対策を講じます。

当該モニタの指示値は、本日午後 2 時 20 分の時点で  $2.88 \times 10^{-5}$  ベクレル/cm<sup>3</sup> であり、通常時 ( $1 \times 10^{-7}$  ベクレル/cm<sup>3</sup> ~  $1 \times 10^{-5}$  ベクレル/cm<sup>3</sup> 程度) に比べ、若干高めを示しています。

なお、主排気筒放射線モニタ\*<sup>3</sup> およびモニタリングポスト\*<sup>4</sup> の指示値に有意な変化がないことを確認しており、本事象による外部への放射能の影響はありません。

以 上

\* 1 : 原子炉冷却材浄化系ポンプ

原子炉水中の不純物を除去し水質を維持する浄化系のポンプ。

\* 2 : ダスト放射線モニタ


当該エリアの空気中の塵を集め、含まれている放射能を測定している計測器。

\* 3 : 主排気筒放射線モニタ

原子炉建屋内の空気や復水器を真空にしておくための排ガス等、環境へ放出される排気中の放射線を測定する装置。

\* 4 : モニタリングポスト

発電所敷地周辺に設置され、空間線量率を測定する機器。



1号機 原子炉冷却材浄化系 概略図